

## 劣化対応工事に伴う石綿（アスベスト）除去工事

劣化対策工事における飛散性アスベストに関する事前調査結果については、個別の工事着工前に随時報告していたところ。

今般、飛散性アスベストの含有が判明した施設のうち、工事方法が確定した24施設について情報提供するもの。

## 1 調査結果

劣化対策工事対応	未済		済	合計
	今回(※1)	未定(※2)		
	24施設	102施設	67施設	193施設

24施設の詳細については別紙参照

## 2 対応方針等

劣化対策工事におけるアスベスト除去方法が確定した24施設の対応（※1）

## ① 以下の方針で除去を実施

劣化対策工事を実施するに当たり、除去しなくては工事ができない部位及び飛散性アスベストが劣化している部位について除去。

## ② 工事方針

除去対象エリアを区画、区画エリア外に飛散しないようエリア内を負圧に保ちつつ工事実施。

## 3 残置したアスベストについて

- ・ 気中濃度測定を実施し、飛散していないことを確認済。
- ・ 飛散性アスベストは建材に含まれている状態であるため通常飛散しないが、念のため半年に1回程度（年2回程度）気中濃度測定を行いアスベストが浮遊していないことを確認する。

なお、劣化対策工事対応が未定の102施設について（※2）は対応が決まり次第、別途情報提供を行う。

## 飛散性アスベスト（レベル1）が発見され工事方法が確定した24施設

NO	セグメント	支社	局所コード (文字)	局名	住所	残置箇所	除去場所
1	2001	01北海道	904250	札幌北郵便局	北海道札幌市北区新琴似四条2-12-5	2F 倉庫(2)	B1F 暖房機械室、廊下 1F 玄関、廊下 2F 食堂・男子休憩室、喫煙コーナー、廊下、機械室
2	2001	01北海道	970030	滝川郵便局	北海道滝川市大町2-4-36	—	1F 暖房機械室
3	2001	02東北	813010	仙台東郵便局	宮城県仙台市宮城野区原町6-2-32	B1F 倉庫	—
4	2001	02東北	840190	十和田郵便局	青森県十和田市西二番町3-4	1F 窓口事務室(1)(2)(3)・応接室・風除室・窓口吐き 事務室(1)(2)(3)・発着台室	—
5	3001	03関東	040160	境郵便局	群馬県伊勢崎市境下武士360-2	1F 旧郵便事務室、配達センター、応接室、窓口事務室 窓口事務室1、1F・2F階段室1	—
6	2001	04東京	012140	目黒郵便局	東京都目黒区目黒本町1-15-16	PH1F 第1階段室	—
7	2001	05南関東	020060	小田原郵便局	神奈川県小田原市栄町1-13-13	—	B1F 第1階段室、第2階段室、油庫 1F 第1階段室、第2階段室 2F 第1階段室、第2階段室 3F 第1階段室、第2階段室 PH1F 第2階段室 PH2F 第2階段室
8	2001	05南関東	081970	南アルプス郵便局	山梨県南アルプス市下宮地563-4	1F 窓口事務室、窓口ロビー、玄関ホール、1、2F階段室 2F 廊下	—
9	2001	06信越	120050	新発田郵便局	新潟県新発田市大手町4-3-20	1F 空調機械室 2F 空調機械室	—
10	2001	06信越	120060	糸魚川郵便局	新潟県糸魚川市寺町1-9-5	1F DPES、倉庫、風除室、キール、階段(1)、私書箱室、窓口吐き、 窓口事務室、通路(1)、応接室 2F 階段室(1)	—
11	2001	07東海	231360	富士郵便局	静岡県富士市本市場150-1	2F 発電機室(2)、通信設備室	—
12	2001	07東海	216600	名古屋南郵便局	愛知県名古屋南区松城町2-29	B1F 変電室、発電機室、選送員室	B1F 空調機械室
13	2001	07東海	220050	桑名郵便局	三重県桑名市中央町3-43	1階～3階 各所	—
14	3001	07東海	241290	駄知郵便局	岐阜県土岐市駄知町1327-6	1F お客様ロビー、職員玄関の天井	—
15	2001	07東海	230130	金谷郵便局	静岡県島田市金谷代官町3392	1F 郵便事務室、第1・第2階段室	—
16	2001	07東海	220090	鳥羽郵便局	三重県鳥羽市鳥羽4-1-8	1F 空調機械室、電気室、男子便所、女子便所 2F 空調機械室	—
17	2001	07東海	230040	三島郵便局	静岡県三島市南田町4-50	B1F 車庫、倉庫(7) RF 換気機械室(2)、空調：換気機械室(4)、エレベーター機械室	B1F 廊下(1)・(2) 2F 前室、廊下 RF 廊下、第2階段
18	2001	09近畿	410280	住之江郵便局	大阪府大阪市住之江区新北島5-2-18	1F 郵便課、郵便取扱室1・2、男子休憩室、廊下 2F 第一・第二集配営業課、休息室、集配営業部(営業集配室) 郵便・集配営業部、コピー室、郵便取扱室2 3F 郵便予備室(1)・(2)・(3)、研修室、第3会議室、第4会議室 年賀倉庫	—
19	2001	09近畿	430290	高砂郵便局	兵庫県高砂市荒井町御旅2-6-15	—	B1F 空調機械室、冷温水発生機械室
20	3001	09近畿	460300	能登川郵便局	滋賀県東近江市佐野町735-3	1階窓口事務室 天井、1階廊下 階段裏	—
21	2001	10中国	510030	尾道郵便局	広島県尾道市土堂2-1-20	—	1F 廊下
22	3001	11四国	630070	多度津郵便局	香川県仲多度郡多度津町仲ノ町8-5	1F 窓口ロビー、窓口事務室	—
23	2001	12九州	740390	若松郵便局	福岡県北九州市若松区浜町1-11-1	—	B1F 空調機械室 2F 空調機械室
24	2001	13沖縄	700080	糸満郵便局	沖縄県糸満市真栄里2016	1F 車庫、2F倉庫(2)(3)	—